

PORIMATTIDE HOOLDUSJUHIS

Porimatid eeldavad väga hoolikat ja regulaarset hooldustsükli.
Vihmaste ja lumiste ilmade puhul tuleb hooldustihedust vähemalt 2-kordistada.

Alumiinium- ja upvc- ning vaibaribadega porimati süsteemid

Vaibaribadega vahelduvate alumiinium- või upvc ribadega porimati süsteeme puhastatakse igapäevaselt tolmuimejaga.

Tolmuimeja peab olema pöörlevate harjadega püsttolmuimeja (näiteks Kärcher CW50 või Wetrok Karpawel 350). Tavaline vaakumtolmuimeja ei ole piisavalt tõhus ja ei sobi suure käidavusega porimatialade puhastuseks.

Avadega matisüsteemid tuleb hoolduseks üles tõsta selleks et saaks kätte ka vaiba all oleva mustuse. Suletud pinnaga matisüsteeme tuleb hooldada tihedamini, kuna mustus koguneb kõik mati pinnale.

Aeg-ajalt tuleb matte pesta pesevate vaibaimuritega (*water extraction machine*). Pesemise tihedus sõltub käimiskoormusest. Pesta võib nii tihti kui vajalik.

Poritõkke vaibad ja vaipkatted

Porivaipade igapäevane hooldus käib tolmuimejaga. Ka siin on vajalik pöörlevate harjadega püsttolmuimeja olemasolu, kuna tavaline vaakumtolmuimeja ei ole piisavalt tõhus.

Samuti tuleb porivaipu aeg-ajalt peseva vaibaimuriga pesta. Pesta võib nii tihti kui vaja.

Pesemise jaoks sobivad kõik äriruumide nailonlõngaga vaipkatete jaoks mõeldud hooldusvahendid.

Pesemise puhul peab jälgima, et pesuaine oleks vaiba seest korralikult välja loputatud. Kui loputus pole piisavalt tõhus, hakkab pestud koht mitu korda kiiremini määrduma.

Tugevamate plekkide eemaldamiseks võib kasutada kõiki äriruumide nailonlõngaga vaipkatete jaoks mõeldud plekieemaldeid. Nätsu eemaldamiseks sobivad spetsiaalsed külmuti spray'd.

PS. Professionaalset abi puhastusvahendite soetamisel saate firmast Sanmal telefonil 646 1069 või www.sanmal.ee

Lisainfo:

Tekero OÜ telefon 651 8313 või tekero@tekero.ee